


ULINE

GRAVITY ROLLER CONVEYORS - 1.9" DIAMETER ROLLERS

1-800-295-5510
uline.com



TOOL NEEDED



9/16" (14mm) Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BOLTING CONVEYOR FRAME(S) TO H-STAND LEG SUPPORTS



NOTE: H-Stands are sold separately. Hardware included: 4 hex head bolts, 4 flange nuts.

1. Hardware is pre-screwed into the tops of the H-Stands. Remove the hardware. (See Figure 1)




Figure 1

2. **Bolting two H-Stands to one conveyor frame:** Position H-Stands on the end of the conveyor frame, lining up with two holes on the end. Fasten bolts through conveyor and H-Stand. (See Figure 2)




Figure 2

Bolting a single H-Stand to two conveyor frames: Position the H-Stand halfway between the end of two conveyor frames, lining up one hole on each conveyor with the H-Stand. Fasten bolts through conveyors and H-Stand. (See Figure 3)



NOTE: Each conveyor frame includes mounting holes for an optional center leg support. Adding a third support increases weight capacity.




Figure 3

BOLTING MULTIPLE CONVEYOR FRAMES TOGETHER



NOTE: Hardware included: 4 hex head bolts, 4 flange nuts and 4 washers.

1. Hardware is pre-screwed into the ends of the conveyor frame. Remove the hardware. (See Figure 4)




Figure 4

2. Fasten the bolts through the ends of both conveyor frames, using the same holes that they arrived in. (See Figure 5)





Figure 5


ULINE

BANDAS TRANSPORTADORAS POR GRAVEDAD CON RODILLOS DE 1.9" DE DIÁMETRO

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTA NECESARIA



Llave de 14 mm (9/16")

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

ATORNILLE MARCOS DE LA BANDA TRANSPORTADORA A SOPORTE(S) EN H



NOTA: Soportes en H se venden por separado. Tornillería incluye: 4 pernos de cabeza hexagonal, 4 tuercas con borde, 4 rondanas.

1. La tornillería está preatornillada en la parte superior de los Soportes en H. Retire la tornillería. (Vea Diagrama 1)

2. **Atornille dos Soportes en H a un marco de la transportadora:** Posicione el Soporte en H en el extremo del marco de la transportadora, alinee con los dos orificios en el extremo. Apriete los pernos a través de la transportadora y los Soportes en H. (Vea Diagrama 2)

Atornille un sólo Soporte en H a dos marcos de transportadora: Posicione el Soporte en H a la mitad entre los extremos de dos marcos de transportadora, alinee un orificio en cada transportadora con el Soporte en H. Apriete los pernos a través de las transportadoras y el Soporte en H. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Cada marco de transportadora incluye orificios para instalación para una pata de soporte opcional. Agregar el tercer soporte incrementa la capacidad de peso.




Diagrama 1




Diagrama 2




Diagrama 3

ATORNILLE MÚLTIPLES MARCOS DE TRANSPORTADORA JUNTOS



NOTA: Tornillería incluye: 4 pernos de cabeza hexagonal, 4 tuercas con borde y 4 rondanas.

1. La tornillería está preatornillada en la parte superior del marco de transportadora. Retire la tornillería. (Vea Diagrama 4)




Diagrama 4

2. Ajuste los pernos a través de los extremos de ambos marcos de transportadora, utilice los mismos orificios con que llegaron. (Vea Diagrama 5)





Diagrama 5

ULINE


CONVOYEURS À ROULEAUX PAR GRAVITÉ – ROULEAUX DE 1,9 po DE DIAMÈTRE

1-800-295-5510
uline.ca

OUTIL REQUIS



Clé de 14 mm (9/16 po)



MONTAGE

BOULONNAGE DU/DES CADRE(S) DE CONVOYEUR AUX PIEDS DE SOUTIEN EN H

REMARQUE : Pieds de soutien en H vendus séparément.
Matériel inclus : 4 boulons à tête hexagonale, 4 écrous à embase et 4 rondelles.

1. Le matériel d'installation est prévisé sur la partie supérieure des pieds de soutien en H. Retirez le matériel. (Voir Figure 1)

2. Boulonnage de deux pieds de soutien en H à un (1) cadre de convoyeur : Positionnez les pieds de soutien en H à l'extrémité du cadre de convoyeur, en les alignant sur les deux trous à l'extrémité. Fixez les boulons à travers le convoyeur et le pied de soutien en H. (Voir Figure 2)

Boulonnage d'un seul pied de soutien en H à deux cadres de convoyeur : Positionnez le pied de soutien en H sous la jonction des extrémités des deux cadres de convoyeur, en alignant un trou de chaque convoyeur sur le pied de soutien en H. Fixez les boulons à travers les convoyeurs et le pied de soutien en H. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Chaque cadre de convoyeur possède des trous d'assemblage pour un pied de soutien central optionnel. L'ajout d'un troisième pied de soutien augmente la capacité de charge.




Figure 1




Figure 2




Figure 3

BOULONNAGE DE PLUSIEURS CADRES DE CONVOYEURS ENSEMBLE

REMARQUE : Matériel inclus : 4 boulons à tête hexagonale, 4 écrous à embase et 4 rondelles.

1. Le matériel d'installation est prévisé sur les extrémités du cadre de convoyeur. Retirez le matériel. (Voir Figure 4)




Figure 4

2. Fixez les boulons à travers les extrémités des deux cadres de convoyeur, utilisant les mêmes trous qu'à leur livraison. (Voir Figure 5)




Figure 5