


ULINE H-3991, H-5283

ZEBRA DESKTOP DUAL BARCODE PRINTER


ZEBRA MODEL NO. GX430T
ZEBRA MODEL NO. GX420T

1-800-295-5510


uline.com




PARTS



Documentation




Ribbon Core




Printer



USB Cable



Power Cord (Varies by Region)



Power Supply

SETUP

UNPACK AND INSPECT THE PRINTER


When you receive the printer, immediately unpack it and inspect for shipping damage.

- Save all packing materials.
- Check all exterior surfaces for damage.
- Open the printer and inspect the media compartment for damage to components.

If you discover shipping damage upon inspection:

- Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
- Keep all packing materials for possible return.

EXTERNAL PARTS DIAGRAM



LOADING THE MEDIA ROLL

OPENING THE PRINTER

To access the media compartment, you must open the printer. Pull the release latches towards you and lift the cover. Check the media compartment for loose or damaged components. (See Figure 1)



CAUTION: The discharge of electrostatic energy that accumulates on the surface of the human body or other surfaces can damage or destroy the printhead or electronic components used in this device. Observe static-safe procedures when working with the printhead or the electronic components under the top cover.

PLACING THE ROLL IN THE MEDIA COMPARTMENT

1. Open the printer. (See Figure 1)
2. Open the media roll holders. Pull the media guides open with your free hand and place the media roll on the roll holders and release the guides. (See Figure 2)
3. Orient the media roll so that its printing surface will face up as it passes over the platen (drive) roller. (See Figure 2)

Figure 1





Figure 2



LOADING THE MEDIA ROLL CONTINUED

4. Pull the media so that it extends out of the front of the printer. Verify the roll turns freely. The roll must not sit in the bottom of the media compartment. Verify that the media's printing surface is facing up. (Figure 3)
5. Push the media under both of the media guides. (See Figure 4)
6. Close the printer. Press down until the cover snaps closed.

Figure 3





Figure 4



LOADING THE TRANSFER RIBBON

1. With the printer open, place a new ribbon roll on the printer's lower ribbon supply spindles. Rotate the roll until the notches align and lock into the left side of the supply hub. (See Figure 5)
2. Place an empty ribbon core on the printer's take-up spindles. Rotate the ribbon core until the notches align and lock into the left side of the take-up hub. (See Figure 6)
3. The first ribbon take-up core is in the packing box. Subsequently, use the empty supply core to take up the next roll of ribbon.

Figure 5





Figure 6



LOADING THE TRANSFER RIBBON CONTINUED

- Pull the transfer ribbon's leader off the roll and attach its adhesive strip to the empty ribbon core on the supply spindle. Center the ribbon on the ribbon core. (See Figure 7)




Figure 7

5. Rotate the thumb wheel on the left side of the supply spindle towards the rear of the printer until the ribbon is pulled tight across the printhead. (See Figure 8)




Figure 8

6. Verify that the media is loaded and ready to print and then close the printer cover.
 7. Press the Feed button to have the printer feed a minimum of 4" (10 cm) of media to remove slack and ribbon wrinkle and to align the ribbon on the spindles.
 8. Change the print mode setting from direct thermal printing to thermal transfer to set the printer's temperature profiles for thermal transfer media. This can be done with the printer driver, application software, or printer programming commands.
 - a. When controlling printer operations with ZPL programming, refer to the Media Type (^MT) ZPL II command.
 - b. When controlling printer operations with EPL Page Mode, refer to the Options (O) EPL command.

- To verify the mode change to thermal transfer printing, see the next section to print a configuration label. The 'PRINT METHOD' should read 'THERMAL TRANS' on the printer configuration status label.

10. The printer is now ready to print.

PRINTING A CONFIGURATION LABEL

Before connecting the printer to a computer, make sure the printer is in working order by printing a configuration label. (See Figure 9)

1. Make sure the media is properly loaded and the top cover of the printer is closed. Turn the printer power on. If the printer initializes with the status light blinking green (pause mode), press the Feed button once to set the printer in ready (to print) mode. Ready mode is a solid green light.

2. Press the Feed button two or three times to allow the printer to calibrate for the installed media. The printer may feed several labels during this process.

- When the status light is solid green (ready mode), press and hold the Feed button until the status light flashes once.

4. Release the Feed button.
A configuration label will print.

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies	
ZTC-6X420I	
IS...D	DARKNESS
E IPS...P	PRINT SPEED
+CCC...T	TEAR OFF
TEAR OFF...P	PRINT MODE
OPN/CLKTCH...M	MEDIA TYPE
WES...S	SENSOR TYPE
MANAL...E	SENSOR SELECT
TERMAL-TTRANS...P	PRINT FEEDOD
RSP...L	PAPER LENGTH
1524...L	LABEL LENGTH
93, 014...8880M	PAKIM'LY LENGTH
CONNECTED...U	USB COMM
BIDIRECTIONAL...P	PARALLEL COMM.
9800...B	BAUD
8 BITS...R	DATA BITS
NONE...P	PARITY
XON/XOFF...H	HOST HANDSHAKE
None...P	PROTOCOL
<>...ZEH...	CTRL+CHAR
<>...SEP...	COMMAND CHAR
<>...ZOH...	SELECT CHAR
-...P	STOP CHAR
CAL-FRONT...U	FEED FAIRY UP
CAL-BACK...H	HEAD CLOSE
DEFULL...B	BACKFEED
-...C00...	LABEL TOP
-...0000...	LEFT POSITION
NC...	HEADUP
C34...	HEE S.
C36...	MEDIA S.
C11...	MEC RIN
C50...	MARK S.
C12...	MARK GAIN
095...	MARK MED S.
015...	FFRM FEED S.
035...	FFRM FEED M.
055...	FFRM FEED L.
375...	CENT MEDIA GAIN
343...	RIBBON CUT
729...	RIBBON GAIN
S4...	TAKE LABEL
S4...	MODES ENABLD
S4...	MODES DISABLED
932 8/411 FULL	RESOLUTION
056-13,10-92 (-)	FIREARME
06-30,00/7	HARDWARE ID
CUSTOMIZED...	CONFIGURATION
23444...	RAT
1598K...	L1 UNDERRUN FLASH
NMS...	JYNA JYNAJER
77-29, IN...	L45 CLEANED
77-29, IN...	LEAD IMAGE
77-29, IN...	TOTAL IMAGE
77-29, IN...	SERIAL CTR2
77-29, IN...	SERIAL CTR2
S1A07F5CC0...	SERIAL NUMBER
8007-EC-2C 22:46:18	TIME STAMP


ULINE H-3991, H-5283

**ZEBRA IMPRESORA
DUAL DE CÓDIGO DE
BARRAS PARA ESCRITORIO**


MODELO NO. GX430T DE ZEBRA
MODELO NO. GX420T DE ZEBRA

01-800-295-5510


uline.mx




PARTES



Documentación




Núcleo de Cinta




Impresora



Cable USB



Cable de Electricidad (Varía según la región)



Suministro de
Electricidad

CONFIGURACIÓN

DESEMPAQUE E INSPECCIONE LA IMPRESORA.


Cuando reciba la impresora, desempáquela inmediatamente e inspecciónela por si se han producido daños durante el envío.

- Guarde todos los materiales de empaque.
- Verifique que no haya daños en el exterior del paquete.
- Abra la impresora e inspeccione el compartimento de medios verificando que no haya daños.

Si descubre daños ocurridos durante el envío durante la inspección:

- Comuníquese con Servicio a Clientes de ULINE llamando al 1-800-295-5510.
- Guarde todos los materiales de empaque en caso de una devolución.

DIAGRAMA DE PARTES EXTERIORES



CARGAR EL ROLLO DE MEDIOS

ABRIR LA IMPRESORA

Para acceder al compartimento de medios, debe abrir la impresora. Estire de los cerrojos de liberación hacia usted y levante la cubierta. Compruebe que no hayan componentes sueltos o dañados en el compartimento de medios. (Vea Diagrama 1)



PRECAUCIÓN: La descarga de energía electroestática que se acumula en la superficie del cuerpo humano o en otras superficies puede dañar o estropear el cabezal de impresión o los componentes electrónicos usados en este aparato. Siga los procedimientos de seguridad estática cuando trabaje con el cabezal de impresión o los componentes electrónicos debajo de la cubierta superior.

COLOCAR EL RODILLO EN EL COMPARTIMENTO DE MEDIOS

1. Abra la impresora. (Vea Diagrama 1)
2. Abra los soportes para el rollo de medios. Jale las guías de medios para abrirlas con su mano libre y coloque el rollo en los soportes y suelte las guías. (Vea Diagrama 2)
3. Coloque el rollo de forma que la superficie de impresión mire hacia arriba cuando pase por encima del rodillo de la placa (impulsor). (Vea Diagrama 2)

Diagrama 1





Diagrama 2



CONTINUACIÓN DE CARGAR EL ROLLO DE MEDIOS

- Jale el rollo de forma que salga por la parte delantera de la impresora. Verifique que el rollo gire libremente. El rodillo no debe apoyarse en la parte inferior del compartimento de medios. Verifique que la superficie de impresión del medio mire hacia arriba. (Vea Diagrama 3)
- Presione el borde del rollo por debajo de ambas guías de medios. (Vea Diagrama 4)
- Cierre la impresora. Presione hasta que la cubierta se cierre.

Diagrama 3






Diagrama 4



CARGAR LA CINTA DE TRANSFERENCIA


- Con la impresora abierta, coloque un nuevo rollo de cinta en los ejes de suministro de la cinta de la impresora. Gire el rollo hasta que las muescas se alineen y se traben en el lado izquierdo del centro de suministro. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5



- Coloque un núcleo de cinta en los ejes de tensión de la impresora. Gire el núcleo de cinta hasta que las muescas se alineen y se traben en el lado izquierdo del centro de presión. (Vea Diagrama 6)
- El primer núcleo de presión de cinta está en la caja de empaque. Posteriormente, utilice el núcleo de suministro para sacar el siguiente rollo de cinta.

Diagrama 6



CONTINUACIÓN DE CARGAR LA CINTA DE TRANSFERENCIA

4. Jale el extremo principal de la cinta de transferencia del rollo y fije su tira adhesiva al núcleo de cinta vacío del eje de suministro. Centre la cinta en el núcleo de cinta. (Vea Diagrama 7)




Diagrama 7

5. Haga girar la rueda de control de posición del lado izquierdo del eje de suministro hacia la parte posterior de la impresora hasta que la cinta esté bien estirada a lo largo del cabezal de impresión. (Vea Diagrama 8)




Diagrama 8

6. Verifique que el medio esté cargado y listo para imprimir y cierre la tapa de la impresora.
7. Presione el botón de alimentación para que la impresora desanche un mínimo de 10 cm (4") de medio para quitar el margen y las arrugas de la cinta y para alinear la cinta en los ejes.
8. Cambie la configuración del modo de impresión térmica directa a transferencia térmica para establecer los perfiles de temperatura de la impresora para los medios de transferencia térmica. Esto se puede hacer a través del driver de la impresora, del software de la aplicación o de los comandos de programación de la impresora.
 - a. Cuando controle el funcionamiento de la impresora con programación ZPL, haga referencia al comando Tipo de Medio (^MT) ZPL II.
 - b. Cuando controle el funcionamiento de la impresora con el Modo de Página EPL, haga referencia al comando Opciones (O) EPL.

9. Para verificar el cambio de modo a impresión de transferencia térmica, consulte la siguiente sección para imprimir una etiqueta de configuración. El campo 'PRINT METHOD' (Método de impresión) debería indicar 'THERMAL TRANS' (Transferencia térmica) en la etiqueta de estado de configuración de la impresora.

10. La impresora está lista para imprimir.

IMPRIMIR UNA ETIQUETA DE CONFIGURACIÓN

Antes de conectar la impresora a una computadora, asegúrese de que la impresora funcione bien imprimiendo una etiqueta de configuración. (Vea Diagrama 9)

1. Asegúrese de que los componentes estén bien colocados y que la tapa superior de la impresora esté cerrada. Encienda la impresora. Si la impresora se inicia con la luz de estado en verde intermitente (modo Pausa), presione el botón de alimentación una vez para poner la impresora en modo Ready (Listo) (para imprimir). El modo Ready (Listo) está representado por una luz verde fija.

2. Presione el botón de alimentación dos o tres veces para permitir que la impresora calibre los medios instalados. Es posible que la impresora imprima varias etiquetas durante este proceso.
3. Cuando la luz de estado esté en verde fijo (modo Ready (Listo)), presione y mantenga presionado el botón de alimentación hasta que la luz de estado parpadee una vez.
4. Libere el botón de alimentación. Se imprimirá una etiqueta de configuración.

Diagrama 9

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies	
2TC GX420t	
1S...C	DARKNESS
8 LPE.....	PRINT SPEED
*CCC.....	ERR OFF
TERM OFF.....	PRINT MODE
DATE-NOTIFY.....	PART TYPE
NET.....	SENSE TYPE
NET-ALERT.....	SENSE SELECT
THERMAL TRANS.....	PRINT METHOD
800.....	PRINT WIDTH
1234.....	LABEL LENGTH
39.014 889MM.....	MAXIMUM LENGTH
CONNECTED.....	USB COMM
BIDIRECTIONAL.....	PARALLEL COMM
9600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
MON-KOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
<> 2P.....	UNIVERSAL CHAR
<> 4B.....	LEADING CHAR
<> 2D.....	TRAILING CHAR
ZPL.....	ZPL NONE
CALIBRATION.....	MEDIA POWER UP
CALIBRATION.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
+000.....	LABEL TOP
NC.....	LEFT POSITION
C34.....	HEXDUMP
C55.....	HEX S.
C11.....	MEDIA IN
C12.....	MEDIA OUT
092.....	PARK
093.....	PARK MED S.
095.....	PARK MED GAIN
097.....	COUNT MED S.
098.....	COUNT MED GAIN
099.....	RIBBON CUT
043.....	RIBBON GAIN
000.....	TAKE LABEL
CM.....	MODE ENABLED
932 8/11 FULL.....	MODE DISABLED
936 15.12/32 C.....	RESOLUTION
936 15.12/32 R.....	FIRMPAGE
936 15.12/32 T.....	DISPAGE
936 15.12/32 U.....	CONFIRMATION
9344K.....	R=941
1028K.....	L1
000.....	UNLOAD FLASH
77.291 IN.....	FORMAT DISK
77.291 IN.....	ABT CANCEL
77.291 IN.....	HEAD USAGE
77.291 IN.....	TOTAL USAGE
77.291 IN.....	RESET CNT1
77.291 IN.....	RESET CNT2
91A0793GCCB.....	Serial Number
2007-08-20 22:48:18	TIME STAMP

FIRMPAGE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED


ULINE H-3991, H-5283

**ZEBRA - IMPRIMANTE
DE TABLE À DOUBLE
COMPATIBILITÉ POUR
CODE À BARRES**


MODÈLE ZEBRA N. GK430T
MODÈLE ZEBRA N. GK420T

1-800-295-5510

uline.ca




PIÈCES



Documentation




Mandrin de ruban




Imprimante



Câble USB



Cordon d'alimentation (varie d'une région à l'autre)



Bloc d'alimentation

CONFIGURATION

DÉBALLER ET INSPECTER L'IMPRIMANTE


Lorsque vous recevez l'imprimante, déballez-la immédiatement et inspectez-la pour vous assurer qu'aucun dommage n'est survenu lors de la livraison.

- Conservez tout le matériel d'emballage.
- Vérifiez toutes les surfaces extérieures pour repérer tout dommage.
- Ouvrez l'imprimante et inspectez le compartiment du papier pour vérifier si les composants sont endommagés.

Si vous constatez des dommages pendant l'inspection :

- Contactez le service à la clientèle de ULINE au 1-800-295-5510.
- Conservez tout le matériel d'emballage en vue d'un retour éventuel.

SCHÉMA DES PIÈCES EXTERNES



CHARGEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

OUVERTURE DE L'IMPRIMANTE

Pour accéder au compartiment de papier, vous devez ouvrir l'imprimante. Tirez les loquets de dégagement vers vous et soulevez le capot. Examinez le compartiment de papier pour vous assurer que les composants ne sont pas lâches ou endommagés. (Voir Figure 1)



MISE EN GARDE : La décharge d'énergie électrostatique qui s'accumule sur la surface du corps humain ou sur d'autres surfaces peut endommager ou détruire la tête d'impression ou les composants électroniques utilisés dans cet appareil. Respectez les procédures de sécurité statique lorsque vous travaillez avec la tête d'impression ou les composants électroniques sous le capot supérieur.

INSTALLATION DU ROULEAU DANS LE COMPARTIMENT DE PAPIER.

1. Ouvrez l'imprimante. (Voir Figure 1)
2. Ouvrez les supports de rouleau de papier. Ouvrez les guides en les écartant avec votre main libre et placez le rouleau de papier sur les supports de rouleau, puis relâchez les guides. (Voir Figure 2)
3. Orientez le rouleau de papier de façon à ce que la surface d'impression soit orientée vers le haut lorsque le papier passera sur la platine (d'entraînement). (Voir Figure 2)

Figure 1





Figure 2



CHARGEMENT DU ROULEAU DE PAPIER SUITE

4. Tirez sur le papier afin qu'il sorte à l'avant de l'imprimante. Assurez-vous que le rouleau tourne librement. Le rouleau ne doit pas reposer au fond du compartiment de papier. Assurez-vous que la surface d'impression est orientée vers le haut. (Figure 3)
5. Poussez le papier sous les deux guide-papier. (Voir Figure 4)
6. Fermez l'imprimante. Appuyez jusqu'à ce que le capot s'enclenche.

Figure 3






Figure 4



CHARGEMENT DU RUBAN DE TRANSFERT


1. Avec l'imprimante ouverte, placez un nouveau rouleau de ruban sur les axes d'alimentation du ruban inférieur. Tournez le rouleau jusqu'à ce que les encoches s'alignent et se verrouillent dans le côté gauche du moyeu d'alimentation. (Voir Figure 5)

Figure 5



2. Placez un mandrin de ruban vide sur les axes d'enroulement de l'imprimante. Tournez le mandrin de ruban jusqu'à ce que les encoches s'alignent et se verrouillent dans le côté gauche du moyeu d'enroulement. (Voir Figure 6)
3. Le premier enrouleur de mandrin de ruban se trouve dans la boîte d'emballage. Utilisez l'enrouleur de mandrin vide pour accommoder le prochain rouleau de ruban.

Figure 6



CHARGEMENT DU RUBAN DE TRANSFERT SUITE

- Détachez le guide du ruban de transfert du rouleau et fixez sa bande adhésive au mandrin de ruban vide sur l'axe d'enroulement. Centrez le ruban sur le mandrin de ruban. (Voir Figure 7)




Figure 7

5. Tournez la molette sur le côté gauche de l'axe d'enroulement vers l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que le ruban soit tendu sur la tête d'impression. (Voir Figure 8)




Figure 8

6. Vérifiez que le papier est chargé et prêt à imprimer, enfermez ensuite le capot de l'imprimante.
 7. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que l'imprimante libère un minimum de 10 cm (4 po) de papier afin d'éliminer tout jeu et pli sur le ruban et aligner le ruban sur les axes.
 8. Changez le réglage du mode d'impression de l'impression thermique directe au transfert thermique pour régler les profils de température de l'imprimante pour le papier de transfert thermique. Cela peut être effectué avec les commandes du pilote de l'imprimante, du logiciel d'application ou de programmation de l'imprimante.
 - a. Pour contrôler le fonctionnement de l'imprimante avec la programmation ZPL, reportez-vous à la commande ZPL II pour le type de papier (^MT).
 - b. Pour contrôler le fonctionnement de l'imprimante avec le mode page EPL, reportez-vous à la commande EPL pour les options (O).

- Pour vérifier le changement de mode d'impression par transfert thermique, consultez la section suivante pour imprimer une étiquette de configuration. La « méthode d'impression » devrait indiquer « THERMAL TRANS » sur l'étiquette d'état de configuration de l'imprimante.

10. L'imprimante est maintenant prête à imprimer.

IMPRESSION D'UNE ÉTIQUETTE DE CONFIGURATION

Avant de raccorder l'imprimante à votre ordinateur, assurez-vous que l'imprimante est en bon état de fonctionnement en imprimant une étiquette de configuration. (Voir Figure 9)

- Assurez-vous que le papier est correctement chargé et que le capot du dessus de l'imprimante est fermé. Allumez l'imprimante. Si l'imprimante s'initialise et que le voyant d'état clignote en vert (mode pause), appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour régler l'imprimante en mode prêt pour l'impression. Le mode prêt pour l'impression est indiqué par un voyant vert constant.

Figure 9

THE FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

- EST VERT CONSTANT (MODE PRÉT POUR L'IMPRESSION), MAINTENEZ LE BOUTON D'ALIMENTATION ENFONCÉ JUSQU'À CE QUE LE VOYANT D'ÉTAT CLIGNOTE UNE FOIS.

4. Relâchez le bouton d'alimentation. Une étiquette de configuration s'imprimera.