


ULINE H-4111, H-4112 TASK CHAIR

1-800-295-5510
uline.com



TOOL INCLUDED



Allen Wrench

PARTS




Small Screw x 4
1/4 x 3/4"



Large Screw x 6
1/4 x 1"
(H-4112 Only)


ASSEMBLY

Figure 1



1. Slide casters (x5) into ends of wheel base. Insert gas lift into center hole of wheel base. Slide cover over gas lift. (See Figure 1)

Figure 2




2. Use four small screws to secure the seat to the seat mount assembly. (See Figure 2)



NOTE: For H-4112, continue to step 3 to attach arms. For H-4111 skip to step 4.

Figure 3



H-4112 ONLY

3. Use three large screws to secure each arm to underside of chair base. (See Figure 3)
4. Slide the post of the seat back into the base of the chair. (See Figure 4)
5. Place assembled seat on top of seat post. (See Figure 5)

Figure 4






Figure 5



ULINE H-4111, H-4112

SILLA DE TRABAJO

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave Allen

PARTES




4 Tornillos Chicos de
6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4")



6 Tornillos Grandes de
6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1")
(Solo para H-4112)


ENSAMBLE

Diagrama 1



1. Deslice las (x5) ruedas en los extremos de la base de rueda. Inserte el pistón de aire dentro del orificio central de la base de rueda. Deslice la cubierta sobre el pistón de aire. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 2




2. Utilice cuatro tornillos chicos para asegurar el asiento en el ensamble del montaje del asiento. (Vea Diagrama 2)



NOTA: Para el H-4112, continúe con el paso 3 para fijar los brazos. Para el H-4111 siga con el paso 4.

Diagrama 3



SOLO PARA H-4112

3. Utilice tres tornillos grandes para asegurar cada brazo a la parte inferior de la base de la silla. (Vea Diagrama 3)
4. Deslice el poste del respaldo dentro de la base de la silla. (Vea Diagrama 4)
5. Coloque el asiento ensamblado en la parte superior del poste del asiento. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 4





Diagrama 5



ULINE H-4111, H-4112


CHAISE DE TRAVAIL

1-800-295-5510
uline.ca

OUTIL INCLUS




Clé Allen



PIÈCES




Vis courte x 4
6,4 x 19 mm (1/4 x 3/4 po)



Vis longue x 6
6,4 x 25,4 mm (1/4 x 1 po)
(H-4112 seulement)


MONTAGE

Figure 1



1. Glissez les roulettes (x5) dans les extrémités de la base à roulettes. Insérez le vérin pneumatique dans le trou central de la base à roulettes. Glissez le couvercle sur le vérin pneumatique. (Voir Figure 1)

Figure 2




2. Fixez le siège à l'ensemble de support de siège à l'aide des quatre vis courtes. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Pour le modèle H-4112, exécutez l'étape 3 pour fixer les accoudoirs. Pour le modèle H-4111, passez à l'étape 4.

Figure 3



H-4112 SEULEMENT

3. Fixez chaque accoudoir au-dessous du siège à l'aide de trois vis longues. (Voir Figure 3)
4. Glissez la barre de soutien du dossier dans la base du siège. (Voir Figure 4)
5. Déposez le siège assemblé sur le vérin pneumatique. (Voir Figure 5)

Figure 4




Figure 5

