



ULINE H-8013 HANDHELD INDUCTION SEALER

1-800-295-5510
 uline.com




INSTRUCTIONS

1. Plug in and turn on using on/off switch on back of unit. (See Figure 1)





2. Tightly screw on induction seal cap to jar and center induction seal wand on top of cap. (See Figure 2)


 **NOTE: Compatible with 20-100 mm induction seal caps.**



3. While applying slight downward pressure, hold down the red start button until the timer reaches zero. Cap will now be sealed. Allow cap to cool before handling. (See Figure 3)



 **NOTE: Arrows on the left adjust time +/- 1 second and arrows on the right adjust +/- 0.1 second. (See Figure 3)**

 **NOTE: Timer can be set between 0.1 and 9.9 seconds. To ensure best seal, unit should be tested to determine the best time setting for customer's product.**


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Overheating light is yellow.	Discontinue use of unit until the light turns off. Allow unit to cool for five minutes after ten minutes of continuous use.
Unit not sealing.	Discontinue use until power is above 100V.
Over Current light is red.	Move induction wand from jar and cap surface until the light turns off.

ULINE H-8013


SELLADOR POR INDUCCIÓN PORTÁTIL

800-295-5510
uline.mx




INSTRUCCIONES

1. Enchufe y encienda usando el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior de la unidad. (Vea Diagrama 1)





2. Enrosque firmemente la tapa selladora por inducción al frasco y centre la vara selladora por inducción encima de la tapa. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Compatible con tapas selladoras por inducción de 20-100 mm.



3. Al aplicar presión leve hacia abajo, mantenga el botón rojo de inicio oprimido hasta que el cronómetro llegue a cero. La tapa ahora se sellará. Permita que la tapa se enfríe antes de manejarla. (Vea Diagrama 3)




 **NOTA:** Las flechas a la izquierda ajustan el tiempo +/- 1 segundo y las flechas a la derecha lo ajustan +/- 0.1 segundos. (Vea Diagrama 3)


 **NOTA:** El cronómetro se puede configurar entre 0.1 y 9.9 segundos. Para garantizar el mejor sellado, se debe probar la unidad para determinar la mejor configuración de tiempo para el producto del cliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La luz de sobrecalentamiento está amarilla.	Descontinúe el uso de la unidad hasta que la luz se apague. Permita que la unidad se enfríe por cinco minutos luego de diez minutos de uso continuo.
La unidad no sella.	Descontinúe el uso hasta que la potencia esté por encima de los 100V.
La luz de sobrecorriente está roja.	Mueva la vara de inducción del frasco y la superficie de la tapa hasta que la luz se apague.


**INSTRUCTIONS**

1. Branchez et allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt se trouvant à l'arrière. (Voir Figure 1)




2. Vissez fermement l'opercule de scellage par induction sur le récipient, puis placez le manche de scellage par induction au milieu de l'opercule. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Compatible avec les opercules de scellage par induction de 20 à 100 mm.



3. En appliquant une légère pression vers le bas, maintenez le bouton de démarrage rouge enfoncé jusqu'à ce que la minuterie atteigne zéro. L'opercule sera maintenant scellé. Laissez refroidir l'opercule avant la manipulation. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Les flèches sur la gauche ajustent le temps de +/- 1 seconde et les flèches sur la droite l'ajustent de +/- 0,1 seconde. (Voir Figure 3)

REMARQUE : La minuterie peut être réglée de 0,1 à 9,9 secondes. Pour un scellage optimal, l'appareil doit être testé pour déterminer le meilleur réglage du temps pour le produit du client.

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le témoin lumineux de surchauffe est jaune.	Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne. Laissez refroidir l'appareil pendant cinq minutes après dix minutes d'utilisation continue.
L'appareil ne scelle pas.	Cessez l'utilisation jusqu'à ce que l'alimentation soit au-dessus de 100 V.
Le témoin lumineux de surintensité est rouge.	Retirez le manche de scellage par induction du récipient et de l'opercule jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.