


ULINE S-21641

INVERTED MARKING PAINT

1-800-295-5510
uline.com



PRODUCT APPLICATION

SURFACE PREPARATION

For all surfaces, remove all dirt and contaminants by sweeping the surface before application of the coating. Grease, oil and chemical contaminants are best removed by washing the surface with cleaner/degreaser, commercial detergent or other suitable cleaner. Rinse thoroughly with fresh water and allow to fully dry.

APPLICATION



NOTE: Use when temperature is above 32°F and humidity is below 85% to ensure proper drying.



NOTE: Protect surrounding surfaces from overspray. Overspray can carry a significant distance.

1. Shake can vigorously for one minute after mixing ball is heard.
2. Invert can and point at ground or floor.
3. Hold can 4 to 6 inches above surface to be marked.
4. Press in sideways to spray or use.



NOTE: Keep can moving to prevent buildup.

5. Clean valve by spraying upright for 2 to 3 seconds after each use.




NOTE: If valve clogs, carefully remove spray tip and clean in thinner. **DO NOT** insert any object into can valve opening.

ULINE S-21641

**PINTURA PARA
MARCADO INVERTIDO**

800-295-5510
uline.mx



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Remueva toda la tierra y contaminantes de todas las superficies antes de la aplicación de la pintura. La grasa, aceite y contaminantes químicos son más fáciles de retirar enjuagando la superficie con limpiador/desengrasante, detergente comercial u otro limpiador adecuado.

APLICACIÓN



NOTA: Utilice cuando la temperatura se encuentre por arriba de los 0°C (32°F) y la humedad esté debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente.



NOTA: Proteja las superficies de los alrededores del rocío sobrante. El rocío sobrante puede llegar a una distancia significativa.

1. Agite la lata vigorosamente por un minuto después de escuchar la bola mezcladora.
2. Invierta la lata y apunte al piso.
3. Sostenga la lata a 10.2-15.2 cm (4-6 pulgadas) sobre la superficie a marcar.
4. Presione de forma lateral para rociar o utilizar.



NOTA: Mantenga la lata en movimiento para prevenir que se bloquee.

5. Limpie la válvula rociando de forma vertical de 2 a 3 segundos después de cada uso.




NOTA: Si la válvula se bloquea, remueva la boquilla con cuidado y límpiela en solvente. **NO** introduzca ningún objeto en la abertura de la válvula de la lata.

ULINE S-21641

PEINTURE DE MARQUAGE INVERSÉE

1-800-295-5510

uline.ca



APPLICATION DU PRODUIT

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Pour toutes les surfaces : éliminez saleté et contaminants en essuyant la surface avant l'application de la couche de peinture. La graisse, l'huile et les contaminants chimiques peuvent être facilement éliminés en lavant la surface avec des nettoyants dégraissants, des détergents commerciaux ou tout autre nettoyant approprié. Rincez soigneusement avec de l'eau fraîche et laissez complètement sécher.

APPLICATION



REMARQUE : À utiliser lorsque la température est au-dessus de 0 °C (32 °F) et que l'humidité est au-dessous de 85 % afin d'assurer un séchage complet.



REMARQUE : Protégez les surfaces avoisinantes des éclaboussures pouvant atteindre des distances considérables.

1. Agitez vigoureusement la bombe pendant une minute après le déclenchement de la bille de mélange.
2. Retournez la bombe à l'envers et pointez vers le sol ou le plancher.
3. Tenez la bombe de 10,2 à 15,2 cm (4 à 6 po) au-dessus de la surface de marquage.
4. Appuyez sur le côté pour la vaporisation et l'utilisation.



REMARQUE : La bombe doit être en mouvement constant pour éviter l'accumulation de peinture.

5. Après chaque utilisation, nettoyez la valve en vaporisant en l'air pendant 2 à 3 secondes.



REMARQUE : En cas d'obstruction de la valve, enlevez avec soin l'embout diffuseur et nettoyez-le avec du diluant. N'insérez AUCUN objet dans l'ouverture de la valve de la bombe.